

Sodahuskommittén

Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp

Handläggare

Donald Grahn

Mobil: +46-(0)70-764 48 33

donald.grahn@live.se

Datum

2016-04-13

Utgåva

Mötesanteckningar 2016-04-12

Sammanträdesdatum	Tisdag 2016-04-12
Plats	ÅF HQ, Frösundaleden 2, Solna
Vid protokollet	Donald Grahn, DG Consulting AB
Närvarande	Lars Andersson, ÅF, Bernt Åke Johansson, Dekra Fredrik Bruno, Seniorkonsult Donald Grahn, Seniorkonsult Curt Johansson, Seniorkonsult
Distribution	Närvarande + Kajsa Fougner, ÅF David Good, Dekra

Innehåll

1	Mötets öppnande	2
2	Genomgång av dagordning.....	2
3	Genomgång av föregående mötesanteckningar	2
4	Rapport från styrelse	2
5	Rapport från Skadegruppen	2
6	Rapport från EIA-gruppen	2
7	Rapport från arbete med föreskrifter och standarder	3
8	Rapport från riskanalysgrupp	3
9	Rekommendationer på remiss.....	3
10	Rekommendationer under arbete	4
11	Planerade arbeten.....	5
12	Nästa möte.....	6
13	Övrigt	6
14	Mötet avslutades	6
15	Ansvarsfriskrivning.....	6

1 Mötets öppnande

Lars Andersson öppnade rekommendationsgruppens möte 2015-04-12.

2 Genomgång av dagordning

Dagordning för mötet gicks igenom och godkändes, se nedan:

- Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Sodahuskommittén
- Skadegrupp
- EIA grupp
- Arbete med föreskrifter och standarder
- Arbetsgrupp riskanalys
- Genomgång av rekommendationer på remiss
 - B1, B9, B19, C1, C2, C3, D4, F3
- Rekommendationer under arbete
 - ändringsförslag C4 +C6, D4, B12, B19, F1, F2, B18
- Planerade arbeten
 - Prioritera lista från riskanalysgruppen
- Nästa möte
- Övrigt

3 Genomgång av föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte, 2016-01-26, godkändes.

4 Rapport från styrelse

Inget nytt sedan föreg. möte

5 Rapport från Skadegruppen

Skadegruppen har planerat att behandla löprännor i rekommendation B1 och C3 vid kommande möte (april).

6 Rapport från EIA-gruppen

Inget nytt sedan föreg. möte.

Rekommendation B12 och B18 kompletterade av rek.gruppen med förslag till standardhänvisningar och förslagen skickas till EIA -gruppen.

/Donald

7 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder

Inget nytt sedan föreg. möte.

Fredrik bevakar fortsatt arbetet med sammanslagningen av AFS 2002: 1 ”Användning av trycksatta anordningar” och AFS 2005:3 ”Besiktning av trycksatta anordningar”.

Kvarstår

/Fredrik

8 Rapport från riskanalysgrupp

Inget nytt sedan föreg. möte.

Björn kontaktas beträffande fortsättning./Kvarstår

/Donald

9 Rekommendationer på remiss

9.1 Rekommendation F3

Kommentarer från Urban diskuterade och text justerad.

Svar till Urban kommuniceras

Ny remissutgåva

/Donald

Tas upp för godkännande SHK 2016:1(april).

/Lars

9.2 Rekommendation B1 och C3

Remiss till skadegruppen ang. löprännekyllning. /Kvarstår

Remissutlåtanden önskas från skadegrupp senast i samband med skadegruppens möte (april)

Tas upp för godkännande SHK 2016:2 (aug.)

/Lars

9.3 Rekommendation B9

Kompletterad med litet tillägg om varvtal på sotningslansar. /Kvarstår

Rekommendationen tas upp för godkännande vid SHK 2016:1

/Lars

9.4 Rekommendation C1

Rekommendationen tas upp för godkännande vid SHK 2016:2

/Lars

9.5 **Rekommendation C2**

Rekommendationen tas upp för godkännande vid SHK 2016:2 /Lars
 (svartnande skärmar, samt processtörningar orsakade av avvikande processkemi)
 Eventuellt hopskrivning med C3

9.6 **Rekommendation B19**

Rekommendationen tas upp för godkännande vid SHK 2016:2 /Lars
 (arrangemang för begränsning av anrikning kalium och klorid)
 Granskning av schema fig 1 o 2 /Curt
 Korrigering av figurer (ventil 3 felritad) samt kvalitét blockscheman /Donald

10 **Rekommendationer under arbete**

10.1 **C 4+ C6 (sammanslagning), Ändringsförslag**

Genomgången under mötet, läggs ut som remiss. /Donald
 Förslag till remisspersoner ?
 Föreläggs för beslut vid SHK 2016:2 (augusti) /Lars

10.2 **D4 (inkl. kompondgruppens rapport)**

Inläggs som remiss och tas upp för beslut SHK 2016:1 /Lars

10.3 **B 12, Förslag från EIA**

Hänvisningar till föreskrifter och standard framtaget av rek.gruppen.
 Förslag skickas till EIA gruppen /Donald

10.4 **F1, Information angående övervakning av sodahusanläggningar**

Arbetet som pågår med översyn av larm och larmhantering i AFS och B14 inväntas innan
 fortsatt revidering. /alla

10.5 **F2, Säkerhetsinstruktioner och andra viktiga instruktioner..**

Många hänvisningar felaktiga, fortsatt arbete /alla

10.6 **Förslag R_B18_2_2015-08-28,**

Hänvisningar till föreskrifter och standard framtagna av rek. gruppen.
 Förslag skickas till EIA gruppen /Donald

10.7 Rekommendation D2

Krypning vid höga temperaturer belyses, se text Bernt Å resp Fredrik
 Avvaktar revision D2 som följer av reviderad AFS. /Fredrik, BÅ
 Under tiden inventera vad anl. ägaren borde göra som egenkontroll /alla

10.8 High light lista

Förteckning över väsentliga ändringar som införts vid uppdatering av rekommendationer
 framtas på önskemål av styrelsen. Listan görs övergripande från de beskrivningar som finns
 under ingressen till varje rekommendation, till viss del kompletterad med aktuell minnesbild
 (dv.s ej fullständigt uttömmande!). Klart till SHK 2016:1 (april) /alla
 Framtaget utkast till High-Light presenteras /Lars

Om styrelsen är nöjd med upplägget görs komplettering till SHK 2016:2
 Komplettera dokumentet grupp A /Lars
 Grupp E, B8, C8, C9, B16, C10. C11 Curt
 D2, B13, B14, C1 Bernt Å
 D4, C4 resterande grupp B och C efter ork Fredrik

10.9 Prioritering av listan från riskanalysgruppens möten

Återstående punkter:

- C2 och C3 Luttemperatur skall in i rekommendationerna som lastregleringsparameter.
- luttemperatur brännlut- stor påverkan på bädden- rekommendation? /Donald
- Skydd av ledningar, elledning, impulsledning, chockblåsning bör ha skydd mot smältagenombrott- rekommendation /Bernt Å
- Smältaläckage C3, hänvisa till C11, (ta bort, flytta invallning) /Bernt Å
- Förregling av luckor på elfilter- rekommendation avseende äldre pannor borde finnas /Curt
- Vädringsfläkt för elektrofilter /Curt
- Mekanisk låsning av tallriksspjäll i elektrofilter bör finnas /Curt
- Rök-gasskrubber, rekommendationer saknas /Lars, Curt
- B8 Skärpa skrivningen om nödnedledning! Jämför med C8. /Fredrik
- Brännlutsystemet: Töm brännluttanken vid varje revisionsbesiktning för att undvika jäsning av luten. /Donald
- D2 ska förbättras!, se ovan
- B 19 Emulsionskylda lutsprutor rekommendation? /Lars
- C 11 Smältagenombrott ska beskrivas. /Bernt Å
- C 2 Elektrofilter sid 23 Säkring med sele så att ingen ramlar ner till botten. /Curt

Lägesrapport nästa möte.

11 Planerade arbeten

Rekommendationsgruppen planerar att arbeta med uppdatering av rekommendationerna:

- B12, B14, B18 efter EIA gruppens bearbetning.
- F4 Riskanalys efter bearbetning i arbetsgrupp
- ”High Light” lista över väsentliga förändringar i omarbetade rekommendationer framtas efter önskemål från kommittén.
- Se 10.9 Arbetslista riskanalys

12 Nästa möte

Nästa möte i rekommendationsgruppen 2016-06-02.

13 Övrigt

14 Mötet avslutades

Rekommendationsgruppens möte 2016-04-12 avslutades.

15 Ansvarsfriskrivning

Detta dokument utgör ett dokument över vad som förekommit vid möte i Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp. Informationen i detta dokument är enbart avsedd för Sodahuskommitténs medlemmar. Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar följa de rekommendationer och riktlinjer som i förekommande fall kan anses följa av dokumentets innehåll.

Sodahuskommittén frånskriver sig allt ansvar för fel och skada oavsett orsak som kan följa av att rekommendationer eller riktlinjer följs. Det är upp till varje medlem eller annan part att själva, i sin riskbedömning, avgöra om man vill följa Sodahuskommitténs rekommendationer och riktlinjer. Det åligger varje medlem eller annan part att, vid tillämpningen av rekommendationer och riktlinjer, stämma av med tillämpliga myndigheter att rekommendationerna och riktlinjerna är i överensstämmelse med gällande rätt och andra föreskrifter.