

Genomgång av protokoll från Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp 20/11 2014

- Uppdatering av status och senaste filnamn
- Avsnittsrubriker inom parentes ej genomgångna

1 (Dagordning)

2 Genomgång av rekommendationer på remiss

2.1 C8

Fil C8_3_2013

Godkänd införd på hemsidan, tas bort från remissidan

-Klart

2.2 Rekommendation C9

Ny uppdaterad fil R_C9_3_2014-11-24, distribueras, inlagd på hemsidan

Uppdaterad med datering (2014) och vattenstämpel

-klart

Synpunkter från Björn Lundgren inväntas.

/alla

Tas upp för beslut vid SHK 2014:4.

/Lars

2.3 Rekommendation C11

Fil utskickad tidigare, R_C11_2_2014-06-18,

finns under remiss på hemsidan.

-klart

Synpunkter från Björn Lundgren inväntas.

/alla

Tas upp för beslut vid SHK 2014:4

/Lars

2.4 Rekommendation D4

Senaste fil R_D4_4_2014-06-17

Togs upp för godkännande i styrelsen 28/8 2014.

Återremitterades för att omarbetas med ett separat utdrag som reflekterar temaarbetet

”Svetsreparation av compoundtuber”. Utformas som bilaga eller Appendix i D4. Ny fil

distribueras

/Fredrik

Tas upp för beslut vid SHK 2014:4

/Lars

Donald Grahn 2014-11-25

3 Rekommendationer under arbete

3.1 Rekommendation C1

Ny fil R_C1_3_2014-09-01 (omdöpt från R_C1_2014-09-01), inlagd som remiss.

Föreläggs granskningsgrupp -klart
/Lars

3.2 Rekommendation B 6,(B7)

Vid mötet omarbetad fil R_B6_2_2014-11-20 distribueras. Inlagd som remiss -klart
Föreläggs granskningsgrupp /Lars

3.3 Säker avställning, F 3

Ny fil, R_F3_1_2014-11-24, säker avställning (omdöpt från F3 Säker avställning med Bertils rev.1), inlagd som remiss, distribueras
-klart

Föreläggs granskningsgrupp (ej utsedd). /Lars
För beslut SHK 2014:4 /Lars

3.4 (Riskanalys)

Ett förslag till översiktsdokument framtas som visar de steg som bör beskrivas för SIL-klassning. Uppgiften kvarstår. /Bernt-Åke

Tidigare kommentarer:
Sodahuskommittén har uttryckt önskemål om en rekommendation ang. riskanalys med hänvisningar till nuvarande lagstiftning och rekommendationer.

Kopia av SSG dokument i ämnet distribuerat inom gruppen
Dokument från Finska Sodahuskommittén distribuerat men inte behandlat p.g.a. tidsbrist.

3.5 Rekommendation C5

R_C5_2014-09-28,
kompletteras med förklaring till användning av figur ”pannvattnets buffertsystem”
/Fredrik

3.6 Rekommendation B2

Ny fil, R_B2_2_2014-11-24, distribueras
Reviderad under mötet, kompletterad med Bertils tidigare rättningar och inlagd på hemsidan
Hänvisningar till Sodahuskonferens skannas och infogas p 8.2

-klart

Frånluftfläktar i drift vid brand? /Bernt-Åke

Donald Grahn 2014-11-25

Tas upp för godkännande SHK 2014:4 /Lars

3.7 **Rekommendation B11**

Fil, R_B11_1_2014-10-14, inlagd som remiss -klart

Tas upp för godkännande vid SHK 2014:4 /Lars

3.8 **Rekommendation B13**

Fil omdöpt till R_B13_3_2014-11-25 (tidigare R_B13_2014-10-17Rev2)

Hur stämmer kapitel 11 med standard och med B19 och med verkligheten?
Jobba vidare. /alla

3.9 **Rekommendation B14**

Fil R_B14_3_2014-11-20 (div småfel rättade, ersätter tidigare distribuerad R_B14_3_2014-10-17).

Benämningar på olika larm skiljer mellan nuvarande rekommendation och AFS 2002:1.

Nytt textförslag framtas /Fredrik

PS/ notera protokoll från ERFA-träff

4 **(Remissgranskning)**

Rekommendation B6 och C1 och F3 föreläggs för resp. granskningsgrupp.

Förslag till granskningsgrupp för C1, B6:

Anders Leijonberg, Urban Lundmark och Ulf Bergström tillfrågas /Lars

Grupp för granskning F3 /Lars

5 **(Rekommendationer ”upp till beslut” i kommittén)**

Till nästa möte, 2014:4 (januari 2015), tas följande rekommendationer upp för godkännande (om inte annat framkommer under remisstiden):

Rekommendation D4, C9 och C11 (se nedan rapport från Sodahuskommittén), samt F3, B2, B11. /Lars

B6 och C1 efter granskningsgruppens kommentarer /Lars

6 **(Rapport från Sodahuskommittén)**

Protokoll 2014:3 ej distribuerat.

Godkända rekommendationer:

B1, B4, B16, B19, omarbetade efter incident i Skoghall. Förslag framtaget och godkänt.

Gulmarkeringar, vattenstämplar datering måste rensas och nya filnamn anges före inläggning på hemsidan. /Donald

Donald Grahn 2014-11-25

Rekommendation D4, C9 och C11 har varit uppe för beslut vid föregående möte för godkännande, men för rekommendation C9 och C11 fanns ytterligare synpunkter från Björn Lundgren som fortfarande inte kommit rekommendationsgruppen till del. **-kvarstår**

Rekommendation D4 återremitterades samtidigt för att omarbetas med ett separat utdrag som reflekterar temaarbetet ”Svetsreparation av compoundtuber”, bl.a. avseende ”1mm+3 misslyckade svets”, se p 2.4. **/Fredrik**

7 Fortsatta framtida rekommendationer att arbeta med

C1, pågår se p 3.1.

B6, pågår se p 3.2.

B2 från 2001 Säkerhet i sodahusbyggnader. Pågår se 3.6

B11 från 1996. Torrhaltsbestämning av tjocklut. Se 3.7.

B13 från 2004 Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gaseldning i sodapannor. Revidering påbörjad, se p 3.8. **/alla**

B14 från 2007 Arrangemang av larm och indikeringar i manöverrum. (den är nog överspelad med modernare utrustningar), påbörjad se p 3.9

C2 från 2001 Information om sodapanndrift samt förebyggande och åtgärdande av driftstörningar.

C3 från 2001 Eldning av svartlut och hjälpbränslen.

F1 från 2002 Information angående övervakning av sodahusanläggningar.

F2 från 2002 Säkerhetsinstruktioner och andra viktiga instruktioner för sodahusanläggningar.

C5, C6, C7 kollas vad som är senaste dokument samt ändras utgåvenr. på hemsidan. **-klart**

8 (Nästa möte)

Nytt möte planeras 2015-01-15, prel **/alla**