

Sodahuskommittén

Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp

Handläggare

Donald Grahn

Mobil: +46-(0)70-764 48 33

donald.grahn@live.se

Datum

2015-06-03

Utgåva

Mötesanteckningar 2015-05-28

Sammanträdesdatum Tisdag den 28 maj 2015, kl. 09 - 16

Plats ÅF HQ, Frösundaleden 2, Solna

Vid protokollet Donald Grahn, DG Consulting AB

Närvarande Lars Andersson, ÅF,
Bertil Johansson, Seniorkonsult
Bernt-Åke Johansson, Dekra
Fredrik Bruno, Seniorkonsult
Donald Grahn, Seniorkonsult

Distribution Närvarande +
Kajsa Fougner, ÅF
David Good, Dekra

Innehåll

1	Mötets öppnande	2
2	Genomgång av dagordning.....	2
3	Genomgång av föregående mötesanteckningar	2
4	Rapport från styrelsen	2
5	Rapport från Skadegruppen	2
6	Rapport från EIA-gruppen	2
7	Rapport från arbete med föreskrifter och standarder.....	3
8	Rekommendationer på remiss.....	3
9	Rekommendationer under arbete	3
10	Planerade arbeten.....	4
11	Nästa möte.....	4
12	Övrigt	4

1 Mötets öppnande

Lars Andersson, ordförande i rekommendationsgruppen och för mötet, öppnade rekommendationsgruppens möte 2015-05-28.

2 Genomgång av dagordning

Dagordningen för mötet gicks igenom och godkändes.

- Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Rapport från styrelse
- Rapport från skadegrupp
- Rapport från EIA grupp
- Rapport från arbete med föreskrifter och standarder
- Genomgång av rekommendationer på remiss
- Rekommendationer under arbete
- Planerade arbeten
- Nästa möte
- Övrigt

3 Genomgång av föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar från 2015-03-12 gicks igenom och godkändes.

4 Rapport från styrelsen

Se protokoll SHK 2015-1.

Följande rekommendationer godkändes vid mötet:

C1_3_2015, (R_C1_3_2015-03-12)

B6_2_2015, (R_B6_2_2015-03-12)

5 Rapport från Skadegruppen

Se Protokoll SKGR 2015-1.

Et antal för rekommendationsgruppen intressanta skador diskuterades:

2014-24, Krypskada på högtrycksångledning Mönsterås. Rekommendation om kontroll?

2015-02, -03, Läckage i löprännor. Skadegruppen anser att Sodahuskommittén endast bör rekommendera undertryckskylning av löprännor. Se över skrivning i B 1.

2014-21, Trasiga backventiler, Mönsterås. Backventil mellan panna och ekonomiser inte nödvändig men rekommendationen ”backventil bör finnas” får kvarstå, se B1.

6 Rapport från EIA-gruppen

Se Protokoll EIA 2015-1.

Underlag för omarbetning av B 18 har presenterats.

Genomläsning och kommentarer till nästa möte.

/alla

7 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder

Fredrik bevakar fortsatt arbetet med sammanslagningen av AFS 2002: 1 ”Användning av trycksatta anordningar” och AFS 2005:3 ”Besiktning av trycksatta anordningar”.

- Ny kategoriindelning är på gång i ”Kategorisering av fluider”. För sodahusprocessens fluider gäller oförändrat att de kommer att ingå i grupp 1 ”Farliga fluider”.
- Fredrik bevakade möte i arbetsgrupp 19 mars angående larm och larmhantering och har lämnat synpunkter till Arbetsmiljöverket. Förslag till föreskrift presenteras i vår/sommar och ska sedan ut på remiss. Fredrik

Risakanalys (Blivande F 4, Riskanalys av Sodapannor); Arbetsgrupper tillsätts för arbete med riskanalys för sodapanna. Rekommendation skrivs baserat på arbetsgruppens arbete. Arbetsgrupp Björn Lundgren, Ebba Rundbom, Fredrik Bruno, Urban Lundmark, Mats Pettersson (Mörnum), Mats Schönrock (Korsnäs), Lars Andersson, m.fl.

Arbete pågår inom gruppen Lars

8 Rekommendationer på remiss

8.1 Rekommendation F3

Ej behandlad vid remissgranskning 28/1. Ny granskningsgrupp utses. Lars
Svårighet att hitta gemensam tidpunkt för fabriken deltagare.
Vi försöker få respektive att granska förslaget på hemmaplan med penna i hand.

9 Rekommendationer under arbete

9.1 B13, Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gasledning i sodapannor
Kommentarer införs i R_B13_3_2015-05-28 /Fredrik

9.2 C2 Information om sodapannndrift samt förebyggande och åtgärdande av driftstörningar
Bearbetning av Fredriks kommentarer /Donald

9.3 C3 Eldning av svartlut och hjälpbränslen
Bearbetning av Fredriks kommentarer /Donald

- 9.4 F1 Information angående övervakning av sodahusanläggningar
Genomläsning till nästa möte alla
- 9.5 F2 Säkerhetsinstruktioner och andra viktiga instruktioner för sodahusanläggning
Genomläsning till nästa möte alla
- 9.6 Nytt förslag B18 genomläses alla
- 9.7 Uppdatering figurer från C2 till B19 Donald

10 Planerade arbeten

Rekommendationsgruppen planerar också att under hösten arbeta med uppdatering av rekommendationerna:

- B12, B14, B18 efter EIA gruppens bearbetning.
- F4 Riskanalys efter bearbetning i arbetsgrupp

11 Nästa möte

Skadegrupp och kräftskiva 2015-08-26

Preliminärt möte i rekommendationsgruppen 2015-08-28

Samma vecka deltar Fredrik i arbetsgrupp coumpondtuber och Donald i skadegruppens möte.

12 Övrigt

Då inga övriga frågor förelåg avslutades mötet.