

Sodahuskommittén

Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp

Handläggare

Donald Grahn

Mobil: +46-(0)70-764 48 33

donald.grahn@live.se

Datum

2015-09-27

Utgåva

Mötesanteckningar 2015-08-28

Sammanträdesdatum Fredag 28 augusti 2015, kl. 09 - 16

Plats ÅF HQ, Frösundaleden 2, Solna

Vid protokollet Donald Grahn, DG Consulting AB

Närvarande Lars Andersson, ÅF,
Bernt Åke Johansson, Dekra
Fredrik Bruno, Seniorkonsult
Donald Grahn, Seniorkonsult

Distribution Närvarande +
Kajsa Fougner, ÅF
David Good, Dekra
Curt Johansson

Innehåll

1	Mötets öppnande	2
2	Genomgång av dagordning.....	2
3	Genomgång av föregående mötesanteckningar	2
4	Rapport från styrelsen	2
5	Rapport från Skadegruppen	2
6	Rapport från EIA-gruppen	3
7	Rapport från arbete med föreskrifter och standarder	3
8	Rekommendationer på remiss.....	4
9	Rekommendationer under arbete	4
10	Planerade arbeten.....	4
11	Nästa möte.....	5
12	Övrigt	5

1 Mötets öppnande

Lars Andersson, ordförande i rekommendationsgruppen och för mötet, öppnade rekommendationsgruppens möte 2015-08-28.

2 Genomgång av dagordning

Dagordningen för mötet gicks igenom och godkändes.

- Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Rapport från styrelse
- Rapport från skadegrupp
- Rapport från EIA grupp
- Rapport från arbete med föreskrifter och standarder
- Genomgång av rekommendationer på remiss
- Rekommendationer under arbete
- Planerade arbeten
- Nästa möte
- Övrigt

3 Genomgång av föregående mötesanteckningar

Föregående mötesanteckningar från 2015-05-28 gicks igenom och godkändes.

4 Rapport från styrelsen

Möte hölls 27/8, protokoll ej klart.

- Rekommendation C2 och C3 godkändes, (uppdateras med synpunkter inom rek.gruppen och publiceras)
- Synpunkter på rekommendation F3 diskuterades vid mötet. Skriftliga kommentarer efterfrågas (Hans Holm). /Lars
- High light lista på väsentliga ändringar som gjorts i uppdaterade rekommendationer efterfrågades.
- Fråga från Lars Tängnander Korsnäs: varför reglerventil i stället för on/off ventil för sluttömning av panna efter snabbtömning, se B 8. /Bertil
- Behov av utblåsningskärl för snabbtömning av eko? /Bertil
- Ps/ Fråga skadegruppen om det finns uppgifter om antal snabbtömningar gjorda?

5 Rapport från Skadegruppen

Se Protokoll SKGR 2015-1.

Et antal för rekommendationsgruppen intressanta skador diskuterades:

2014-24, Krypskada på högtrycksångledning Mönsterås. Rekommendation om kontroll?

Förslag till arbetsgång för kontroll av krypning för komplettering av rekommendation D2.

/Bernt Å

2015-02, -03, Läckage i löprännor. Skadegruppen anser att Sodahuskommittén endast bör rekommendera undertryckskylning av löprännor. Se över skrivning i B 1, se även nedan.

2014-21, Trasiga backventiler, Mönsterås. Backventil mellan panna och ekonomiser inte nödvändig men rekommendationen ”backventil bör finnas” får kvarstå, se B1. Vid större läckage riskerar annars stor ångmängd från pannans tryckkärl att expandera och ångfylla pannhuset.

Möte i Skadegrupp 26/8

Anteckningar

- Säkring av fillerblock bakom eldstadsluckor (Värö)? B1 kompletterat under mötet
Klart
- Kompl. B1 med krav på vattenkvalitet och temperatur
 - Kondensbildning
 - Påfrysning av smälta
 - Korrosion

Jämför BLRBC

Övriga anteckningar från mötet sammanställs

/Fredrik

6 Rapport från EIA-gruppen

Se Protokoll EIA 2015-1.

Underlag för omarbetning av B 18 har presenterats.

Frågor beträffande figurer och markerad text till Kajsa

/Lars

Möte 26/8 inväntar protokoll

7 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder

Fredrik bevakar fortsatt arbetet med sammanslagningen av AFS 2002: 1 ”Användning av trycksatta anordningar” och AFS 2005:3 ”Besiktning av trycksatta anordningar”.

- Ny kategoriindelning är på gång i ”Kategorisering av fluider”. För sodahusprocessens fluider gäller oförändrat att de kommer att ingå i grupp 1 ”Farliga fluider”.
- Fredrik bevakade möte i arbetsgrupp 19 mars angående larm och larmhantering och har lämnat synpunkter till Arbetsmiljöverket. Förslag till föreskrift presenteras i vår/sommar och ska sedan ut på remiss.
/Fredrik

Risikanalys (Blivande F 4, Riskanalys av Sodapannor); Arbetsgrupp tillsatt för arbete med riskanalys för sodapanna. Rekommendation skrivs baserat på arbetsgruppens arbete.

Arbetsgrupp Björn Lundgren, Ebba Rundbom, Fredrik Bruno, Urban Lundmark, Mats Pettersson (Mörrum), Mats Schönrock (Korsnäs), Lars Andersson, m.fl.

Arbete pågår inom gruppen, Möte 31/8-2/9

/Lars

8 Rekommendationer på remiss

8.1 Rekommendation F3

Synpunkter från Hans H inhämtas skriftligt.

Vi försöker få några kontaktpersoner att granska förslaget på hemmaplan med pennan i hand.
/Lars

9 Rekommendationer under arbete

- | | | |
|-----|---|-----------------------------------|
| 9.1 | B13, Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gaseldning i sodapannor
Kommentarer införda i R_B13_3_2015-05-28
Figurbilagor fixas till
Till remissidan | /Fredrik
/Bernt Åke
/Donald |
| 9.2 | C2 Information om driftstörningar vid sodapanndrift
Godkänd, läggs in på hemsidan | /Donald |
| 9.3 | C3 Eldning av svartlut och hjälpbränslen
Godkänd, läggs in på hemsidan | /Donald |
| 9.4 | F1 Information angående övervakning av sodahusanläggningar
Genomläsning till nästa möte | alla |
| 9.5 | F2 Säkerhetsinstruktioner och andra viktiga instruktioner för sodahusanläggning
Genomläsning till nästa möte | alla |
| 9.6 | Förslag R_B18_2_2015-08-28, kontakt med EIA gruppen | /Lars |
| 9.7 | Uppdatering figurer från C2 till B19
kvarstår | Donald |
| 9.8 | Figurer till B6 framtagna, granskas
införs i dokumentet | /alla
/Donald |

10 Planerade arbeten

Rekommendationsgruppen planerar också att under hösten arbeta med uppdatering av rekommendationerna:

B12, B14, B18 efter EIA gruppens bearbetning.

F4 Riskanalys efter bearbetning i arbetsgrupp

”High Light” lista över väsentliga förändringar i omarbetade rekommendationer framtas efter önskemål från styrelsen

11 Nästa möte

Nästa möte i rekommendationsgruppen prel. 7 oktober

12 Övrigt

Då inga övriga frågor förelåg avslutades mötet.