

Sodahuskommittén

Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp

Handläggare

Donald Grahn

Mobil: +46-(0)70-764 48 33

Donald.grahn@live.se

Datum

2016-08-24

Utgåva

Mötesanteckningar 2016-08-23

Sammanträdesdatum	Tisdag 2016-08-23
Plats	ÅF HQ, Frösundaleden 2, Solna
Vid protokollet	Donald Grahn, DG Consulting AB
Närvarande	Lars Andersson, ÅF, Fredrik Bruno, Seniorkonsult Donald Grahn, Seniorkonsult Curt Johansson, Seniorkonsult
Distribution	Närvarande + Kajsa Fougner, ÅF Bernt Åke Johansson, Dekra David Good, Dekra

Innehåll

1	Mötets öppnande	2
2	Genomgång av dagordning	2
3	Genomgång av föregående mötesanteckningar	2
4	Rapport från styrelse	2
5	Rapport från Skadegruppen	2
6	Rapport från EIA-gruppen	2
7	Rapport från arbete med föreskrifter och standarder	3
8	Rapport från riskanalysgrupp	3
9	Rekommendationer på remiss	3
10	Rekommendationer till beslut	3
11	Rekommendationer under arbete	3
12	Planerade arbeten	6
13	Nästa möte	6
14	Övrigt	6
15	Mötet avslutades	6
16	Ansvarsfriskrivning	6

1 Mötets öppnande

Lars Andersson öppnade rekommendationsgruppens möte 2015-08-23.

2 Genomgång av dagordning

Dagordning för mötet gicks igenom och godkändes, se nedan:

- Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Sodahuskommittén
- Skadegrupp
- EIA grupp
- Arbete med föreskrifter och standarder
- Arbetsgrupp riskanalys
- Genomgång av rekommendationer på remiss
 - B1, C1, C2, C3, C4+C6, C14, F3,
- Rekommendationer för godkännande
 - B1, C4; F3
 - ”High-Light”-lista
- Godkända rekommendationer
- Rekommendationer under arbete
 - B15, C14, BC8(B8+ C8)
- Planerade arbeten
 - Prioriterad lista från riskanalysgruppen
 - B19
 - ändringsförslag, B12, F1, F2, B18
- Nästa möte
- Övrigt

3 Genomgång av föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte, 2016-06-02, godkändes.

4 Rapport från styrelse

Inget nytt styrelsemöte har hållits sedan föregående protokoll.

5 Rapport från Skadegruppen

Inget nytt styrelsemöte har hållits sedan föregående protokoll.

6 Rapport från EIA-gruppen

Inget nytt EIA-möte har hållits sedan föregående protokoll.

7 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder

Fredrik bevakar fortsatt arbetet med sammanslagningen av AFS 2002: 1 ”Användning av trycksatta anordningar” och AFS 2005:3 ”Besiktning av trycksatta anordningar”.

Kvarstår

/Fredrik

8 Rapport från riskanalysgrupp

Etapp 2 beslutad. Ytterligare info från Björn L avvaktas.

9 Rekommendationer på remiss

9.1 Rekommendation F3

Tas upp för godkännande SHK 2016:2(augusti).

/Lars

9.2 Rekommendation B1

Tas upp för godkännande SHK 2016:2 (aug.)

/Lars

9.3 C 4+ C6 (sammanslagning), Ändringsförslag

Tas upp för beslut vid SHK 2016:2 (augusti)

/Lars

10 Rekommendationer till beslut

Se ovan Rekommendation F3, B1, C4 samt ”High Light”-listan

Ide om ny sammanfogad rekommendation C14 (sammanfogning av C1, C2, C3, C11) presenteras.

- Ger tydlig överblick över förekommande risker
- Det blir lättare att söka
- Enklare att uppdatera

11 Rekommendationer under arbete

11.1 Rekommendation B8 och C8

B8 Skärpa skrivningen om nödnedeldning! Jämför med C8.

/Fredrik

Förslag till sammanfogning C8+ B8

Genomläses och kommenteras till nästa möte R_CB8_4_20160630 (utsänd av Fredrik 2016-06-30).

/alla

11.2 **Rekommendation C1**

Avvaktar beslut om hopskrivning.

11.3 **Rekommendation C2**

Avvaktar beslut om hopskrivning.

11.4 **Rekommendation C3**

Hopskrivning med C2,

11.5 **C14, hopskrivning av C1,C2, C3, C11**

Iden till sammanfogning tas upp för godkännande vid SHK 2016:2 /Lars
 Utkast införd på remissidan
 Förslag granskas till vårt nästa möte om SHK ger klartecken att arbeta vidare med förslaget.
 /alla

Noteringar att komplettera:

Rekommendationen är uppdaterad med senaste remisskommentarerna på C2 och C3.

Komplettering:

- Skydd av ledningar, elledning, impulsledning, chockblåsning bör ha skydd mot smältagenombrott
 - Förregling av luckor på elfilter- rekommendation avseende äldre pannor borde finnas
 - Vädringsfläkt för elektrofilter
 - Mekanisk låsning av tallriksspjäll i elektrofilter bör finnas
- Elektrofilter Säkring med sele så att ingen ramlar ner till botten

Ny text införs i C14 /Curt

11.6 **Rekommendation B19**

Rekommendationen bör ses över beträffande metoder för snabbstopp samt korrigerande av figurer. Utförs under hösten.

Wordfil utsänds /Donald

Kontakt tas med ett antal bruk /Curt

do Valmet och Andritz /Donald

Hur ser förfarandet ut med dagens teknik?

Emulsionskylda lutsprutor rekommendation?

11.7 **B 12, Förslag från EIA**

Hänvisningar till föreskrifter och standard framtaget av rek.gruppen.

EIA-gruppens ambition är att ha ett genomtänkt förslag på struktur och utkast på nya rekommendationer till styrelsemötet i augusti.

11.8 **Rekommendation B15**

Materialval i dysbottnar och massafångare samt placering av filter, skrivning granskas
Uppdatering av schema. (ta bort by-pass, tillägg dubbla blandbäddfilter, bufferttank, vvx
mm).

Wordfil skickas

/Curt
/Donald

11.9 **Förslag R_B18_2_2015-08-28,**

Hänvisningar till föreskrifter och standard framtagna av rek. gruppen.
EIA-gruppens ambition är att ha ett genomtänkt förslag på struktur och utkast på nya
rekommendationer till styrelsemötet i augusti.

11.10 **Rekommendation C11**

Är detta gjort? Flytt till C14
Ny text med bild införs i C11

/Bernt Å

11.11 **Rekommendation D2**

Krypning vid höga temperaturer belyses, se text Bernt Å resp. Fredrik
Avvaktar revision D2 som följer av reviderad AFS.
Under tiden inventera vad anl. ägaren borde göra som egenkontroll
Rekommendationen ska förbättras

/Fredrik, BÅ
/alla
/alla

11.12 **F1, Information angående övervakning av sodahusanläggningar**

Arbetet som pågår med översyn av larm och larmhantering i AFS och B14 inväntas innan
fortsatt revidering.

/alla

11.13 **F2, Säkerhetsinstruktioner och andra viktiga instruktioner.**

Många hänvisningar felaktiga, fortsatt arbete

/alla

11.14 **”High light” lista**

”High-light” listan kompletterad, föreläggs SHK 2016:2

/Lars

11.15 **Arbetslista från riskanalysgruppens möten**

Återstående punkter:

- Rökasskrubber, rekommendationer saknas
Studera diskussionsunderlag utsänt av Curt, mail 2016-06-02
- D2 ska förbättras!, se ovan 11.11
Lägesrapport nästa möte.

/Lars, Curt
/alla

12 Planerade arbeten

Rekommendationsgruppen planerar att arbeta med uppdatering av rekommendationerna:

- B12, B14, B18 efter EIA gruppens bearbetning.
- F4, Riskanalys efter bearbetning i arbetsgrupp
- Se 11.15 Arbetslista riskanalys

13 Nästa möte

Nästa möte i rekommendationsgruppen 2016-09-26.

14 Övrigt

15 Mötet avslutades

Rekommendationsgruppens möte 2016-08-23 avslutades.

16 Ansvarsfriskrivning

Detta dokument utgör ett dokument över vad som förekommit vid möte i Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp. Informationen i detta dokument är enbart avsedd för Sodahuskommitténs medlemmar. Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar följa de rekommendationer och riktlinjer som i förekommande fall kan anses följa av dokumentets innehåll.

Sodahuskommittén frånskriver sig allt ansvar för fel och skada oavsett orsak som kan följa av att rekommendationer eller riktlinjer följs. Det är upp till varje medlem eller annan part att själva, i sin riskbedömning, avgöra om man vill följa Sodahuskommitténs rekommendationer och riktlinjer. Det åligger varje medlem eller annan part att, vid tillämpningen av rekommendationer och riktlinjer, stämma av med tillämpliga myndigheter att rekommendationerna och riktlinjerna är i överensstämmelse med gällande rätt och andra föreskrifter.