

# Sodahuskommittén

## Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp

Handläggare

Donald Grahn

Mobil: +46-(0)70-764 48 33

[donald.grahn@live.se](mailto:donald.grahn@live.se)

Datum

2016-04-13

Utgåva

## Mötesanteckningar 2016-01-26

<b>Sammanträdesdatum</b>	Tisdag 2016-01-26
<b>Plats</b>	ÅF HQ, Frösundaleden 2, Solna
<b>Vid protokollet</b>	Donald Grahn, DG Consulting AB
<b>Närvarande</b>	Lars Andersson, ÅF, Bernt Åke Johansson, Dekra Fredrik Bruno, Seniorkonsult Donald Grahn, Seniorkonsult Curt Johansson, Seniorkonsult
<b>Distribution</b>	Närvarande + Kajsa Fougner, ÅF David Good, Dekra

## Innehåll

1	Mötets öppnande .....	2
2	Genomgång av dagordning.....	2
3	Genomgång av föregående mötesanteckningar .....	2
4	Rapport från styrelse .....	2
5	Rapport från Skadegruppen .....	2
6	Rapport från EIA-gruppen .....	2
7	Rapport från arbete med föreskrifter och standarder .....	3
8	Rapport från riskanalysgrupp .....	3
9	Rekommendationer på remiss.....	3
10	Rekommendationer under arbete .....	4
11	Planerade arbeten.....	5
12	Nästa möte.....	6
13	Mötet avslutades .....	6
14	Ansvarsfriskrivning.....	6

## **1 Mötets öppnande**

Lars Andersson öppnade rekommendationsgruppens möte 2015-01-26.

## **2 Genomgång av dagordning**

Dagordning för mötet gicks igenom och godkändes.

- Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Sodahuskommittén
- Skadegrupp
- EIA grupp
- Arbete med föreskrifter och standarder
- Arbetsgrupp riskanalys
- Genomgång av rekommendationer på remiss
- Rekommendationer under arbete
- Rapport från riskanalysgruppen
- Planerade arbeten
- ändringsförslag B1, B9, C1, C2, C3, B19
- rekommendationer betr. cirkulationsberäkning (Bernt Å)
- Kontroll snabbtömningsledningar (Bernt Å)
- Täckning av pannbotten vid start
- Sotångtryck B9 (förslag Fredrik,Lars)
- koppling lutsprutor (curt)
- asklakning (Curt)
- Ändringsförslag C4 (Björn L)
- Nästa möte
- Övrigt

## **3 Genomgång av föregående mötesanteckningar**

Mötesanteckningar från föregående möte, 2015-12-09, godkändes.

## **4 Rapport från styrelse**

Inget nytt möte att rapportera

## **5 Rapport från Skadegruppen**

Nytt möte pågår.

## **6 Rapport från EIA-gruppen**

Möte hålls under morgondagen.

## 7 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder

Fredrik bevakar fortsatt arbetet med sammanslagningen av AFS 2002: 1 ”Användning av trycksatta anordningar” och AFS 2005:3 ”Besiktning av trycksatta anordningar”.

/Fredrik

Förslag väckt att AFS 2005:2 ska dras in eftersom boverket skrivit ett motsvarande dokument. Utvecklingen bevakas.

/Fredrik

Rekommendationsgruppen har tagit del av SIS/TK285, Per-Åke Stenqvist, skrivelse Dnr RT 2015/048437- AFS 2005:2, avseende förslaget till förändringar av AFS 2005:2 och instämmer i innehållet. Styrelsen föreslås på lämpligt sätt vidarebefordra Sodahuskommitténs ståndpunkt.

/Lars

Rekommendationsgruppen har tagit del av Synpunkter från SIS TK 295 på Arbetsmiljöverkets ”Förslag till föreskrift om upphävande av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:2) om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar” samt utkast till konsekvensutredning för förslaget.

Rekommendationsgruppen anser att föreskrift för cisterner och processutrustning bör även fortsättningsvis hanteras av Arbetsmiljöverket vilket inte helt överensstämmer med detta dokument.

/Lars

## 8 Rapport från riskanalysgrupp

Prel. rapport presenterad av Björn. Fortsatt arbete av Björn och Ebba inväntas.

## 9 Rekommendationer på remiss

### 9.1 Rekommendation F3

Rekommendationsgruppen gick igenom texten under dagens möte. Tas upp för godkännande.

/Lars

### 9.2 Rekommendation B1 och C3

Remiss till skadegruppen ang. löprännekyllning

/Lars

### 9.3 Rekommendation B9 och C1, C2, B19

Tas upp i styrelsen för godkännande

/Lars

### 9.4 ÅForsk rapport nr 05-078

Läggs in som rapport på hemsidan

/Lars+David

## 10 Rekommendationer under arbete

### 10.1 F1 Information angående övervakning av sodahusanläggningar

Arbetet som pågår med översyn av larm och larmhantering i AFS och B14 inväntas innan fortsatt revidering. /alla

### 10.2 F2 Säkerhetsinstruktioner och andra viktiga instruktioner för sodahusanläggning

Många hänvisningar felaktiga, fortsatt arbete /alla

### 10.3 Förslag R\_B18\_2\_2015-08-28,

Underlag för omarbetning av B 18 har presenterats.  
Frågor beträffande figurer och markerad text till Kajsa. /Lars

### 10.4 Uppdatering figurer från C2 till B19

Infört, B19 inlagd på remissida  
Önskemål att figurer granskas av P&L i samband med utbildning. /Donald

### 10.5 Indelning och presentation av rekommendationer

Nuvarande presentationssätt och indelning av rekommendationer under grupperna A-F är gjort på den tid då alla rekommendationer trycktes och distribuerades skriftligt till medlemsbruken. Upplägget tar inte tillvara de fina sökmöjligheter som finns i datormiljö

.  
En sammanläggning av rekommendationer B och C skulle minska behovet av upprepningar i texten och minska behovet av bläddring mellan olika dokument.

Sammanför man alla rekommendationer i en fil med upplägg som en bok med olika kapitel skulle man kunna utnyttja sökfunktioner i word eller akrobat reader för att hitta vad som skrivits i ett specifikt ämne. Detta skulle underlätta för användare och skulle även underlätta arbetet med revision av rekommendationer.

”Mappad” av Bernt Åke granskas/synpunkter/förslag /alla

### 10.6 Cirkulationsberäkning

Ny cirkulationsberäkning bör rekommenderas vid lasthöjningar på pannan. förslag inlagt i remissdokument B1 klart

### 10.7 Kontroll snabbtömningsledningarna (Bernt Å)

Snabbtömningsledningarna klassas på samma sätt som pannan fram till och med den sista ventilen på ledningen. Efter detta styrs besiktningskrav av hur tillverkaren har ansatt ledningen vid tillverkning. Uppfyller ledningen de krav på volym och lokalt tryck som enligt AFS 2005:3 krävs för att den delen skall vara besiktningspliktig så är den besiktningspliktig.

Det är oavsett eventuella besiktningsskrav lämpligt att regelbundet kontrollera snabbtömningsledningarnas infästningar, dräneringar samt sannolikheten för korrosion. inarbetas i B1. /Donald

### 10.8 **Täckning av pannbotten vid uppstart**

Inget förslag presenterades, ingen rekommendation i nuläget. /alla

### 10.9 **Kopplingar lutsprutor**

Datainsamling pågår för eventuell komplettering av B19 /Curt

### 10.10 **Ändringsförslag C4**

Förslag från Björn L, framkommit i samband med processutbildning av operatörer inarbetas i C4.

För att förbättra förståelsen utarbetas ett förslag till sammanslagning av C4 och C6. /Fredrik

### 10.11 **Krypning vid höga temperaturer**

Rekommendation kring uppföljning/kontroll av krypning vid höga temperaturer införs i D2? Avvaktar revision D2 som följer av reviderad AFS. /Fredrik, BÅ

### 10.12 **Sodahuskommitténs ståndpunkt ang. destruktionseldning.**

Ståndpunkt ifrågasatt i samband med riskanalysgruppens möte. Rekommendationsgruppen finner ingen anledning att ändra gällande formulering. /Lars

### 10.13 **Standardiseringsarbete (F4)**

Tas bort från rekommendationer/remisser, läggs under fliken standardiseringsarbete /Donald

Redigering av standardiseringsarbetepå hemsidan /Fredrik, David

### 10.14 **Resten av listan från riskanalysgruppens möten prioriteras nästa gång,**

Studerar ad libitum. /alla

## 11 **Planerade arbeten**

Rekommendationsgruppen planerar att arbeta med uppdatering av rekommendationerna:

- B12, B14, B18 efter EIA gruppens bearbetning.
- F4 Riskanalys efter bearbetning i arbetsgrupp
- ”High Light” lista över väsentliga förändringar i omarbetade rekommendationer framtas efter önskemål från kommittén.
- Se 10.14 Arbetslista riskanalys

## 12 Nästa möte

Nästa möte i rekommendationsgruppen prel.2016-03-16  
Skadegrupp 2016-04-20

## 13 Mötet avslutades

Rekommendationsgruppens möte 2016-01-26 avslutades.

## 14 Ansvarsfriskrivning

Detta dokument utgör ett dokument över vad som förekommit vid möte i Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp. Informationen i detta dokument är enbart avsedd för Sodahuskommitténs medlemmar. Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar följa de rekommendationer och riktlinjer som i förekommande fall kan anses följa av dokumentets innehåll.

Sodahuskommittén frånskriver sig allt ansvar för fel och skada oavsett orsak som kan följa av att rekommendationer eller riktlinjer följs. Det är upp till varje medlem eller annan part att själva, i sin riskbedömning, avgöra om man vill följa Sodahuskommitténs rekommendationer och riktlinjer. Det åligger varje medlem eller annan part att, vid tillämpningen av rekommendationer och riktlinjer, stämma av med tillämpliga myndigheter att rekommendationerna och riktlinjerna är i överensstämmelse med gällande rätt och andra föreskrifter.