

Sodahuskommittén

Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp

Handläggare

Donald Grahn

Mobil: +46-(0)70-764 48 33

donald.grahn@live.se

Datum

2021-01-21

Utgåva

Mötesanteckningar 2021-01-21

Sammanträdesdatum	Onsdag 2021-01-21
Plats	Teamsmöte på webben
Vid protokollet	Donald Grahn, DG Consulting AB
Närvarande	Lars Andersson, ÅF, Fredrik Bruno, Seniorkonsult Donald Grahn, Seniorkonsult Curt Johansson, Seniorkonsult Bernt Åke Johansson, Dekra Urban Forsberg, Sandvik AB
Distribution	Närvarande + Kristian Rosenqvist David Good, Dekra

Innehåll

1	Mötets öppnande	2
2	Genomgång av dagordning.....	2
3	Genomgång av föregående mötesanteckningar	2
4	Rapport från styrelse	2
5	Rapport från Skadegruppen	2
6	Rapport från EIA-gruppen	3
7	Rapport från arbete med föreskrifter och standarder	3
8	Rapport från utbildningsgrupp.....	3
9	Rekommendationer på remiss.....	3
10	Rekommendationer till beslut	3
11	Rekommendationer under arbete	3
12	Planerade arbeten.....	5
13	Nästa möte.....	5
14	Övrigt	5
15	Mötet avslutas	5
16	Ansvarsfriskrivning.....	5

1 Mötets öppnande

Lars Andersson öppnade rekommendationsgruppens möte.

2 Genomgång av dagordning

Dagordning för mötet gicks igenom och godkändes enl. nedan:

- B 4, Materialrekommendationer
- D 3, Materialrekommendationer och textkompletteringar om 0-mätning av tuber, angivelser av godstjocklek
- komplettering av B 8 föreslagen av Urban L
- Avluftning av gasolledningar, förslag Urban
- C4, syrehalt i matarvatten
- Fråga om SO2 bildning vidarebefordrad från David
- B10. klarläggande betr § 2.3.1
- Sil- nivåbestämning (DG)
- Förslag till nya rapporter, rekommendationer (Fredrik)
- Frågor inför skadegrupp (Curt)
- Okyllda löprännor
- Nästa möte
- Övrigt

3 Genomgång av föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte, 2020-12-02 godkändes

4 Rapport från styrelse

Se protokoll från teamsmöte ej publicerat

Godkända rekommendationer:

C4, C12, D 1, E 1.

D 3 ej godkänd

5 Rapport från Skadegruppen

Donald deltog i skadegruppens Teamsmöte 2020-11-11

Se kallelse samt kommande protokoll.

- ventilval för snabbtömning?
- Termoelement dom?
- Rekommendation indunstning
- SO2 bildning

Nästa möte 2021-01-27

/ Curt

6 Rapport från EIA-gruppen

Förslag till uppdatering av B18 presenteras för EIA gruppen
Nästa möte

/L A och DG

7 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder

Löpande bevakning

/Fredrik

8 Rapport från utbildningsgrupp

Ny rekommendation E1 godkänd

9 Rekommendationer på remiss

På remissidan:

- B4, B 8
- D 3

10 Rekommendationer till beslut

- D3

11 Rekommendationer under arbete

11.1 F 4, Riskanalys

Rekommendationsgruppens slutsats är att vi bör ge ut dels en rekommendation angående riskanalys (F4) som är bredare än enbart inriktning mot sodapannans säkerhetssystem (beakta brand, explosion mm), dels en separat rekommendation beträffande sodapannans säkerhetssystem. Det sistnämnda borde bli en utvidgning av rekommendation B 18. Se rapport Åtgärder för Säkerhetsfunktioner, SIF Riskanalys, Fas 3. Utkast till rekommendation distribuerad, bör kompletteras,

- Riskanalys, brand, explosion /Curt

Hänvisningar till denna rekommendation, F4, görs i övriga rekommendationer sedan den blivit fastställd.

Avstämning med KIWA

/DG, CJ

11.2 Sodapannans säkerhetssystem

Påbörjat förslag (B18) tidigare distribuerat

Avstämning med KIWA

/DG, CJ

11.3 **Rekommendation B4**

På hemsidan under remisser,
Figur imånga, text kompletteras /CJ
Materialrekommendationer uppdaterade under mötet
Vi avvaktar synpunkter från Kiwa, Björn

11.4 **Rekommendation B 1**

Nya Fig 5 o 6 – dubbla automatventiler mot lutsprutor, monteras /DG

11.5 **Rekommendation B8**

Finns på remissidan ska uppdateras med hänsyn till riskanalys och säkerhetssystem.
Förslag från Urban L :
skriva tydligt att vid nödnedeldning skall matarvattentillförseln stoppas automatiskt och att
innan pannan återfylls skall man genomgå en checklista för att säkerställa att det inte är någon
risk för återstart.
Utformning av checklistor, avstämning med Urban L /CJ
/

11.6 **Rekommendation C4**

Förslag till justerad rekommendation för O2- halt i matarvatten formuleras som anmärkning
till referens, förslag /CJ

11.7 **Rekommendation D3**

Granskas. /alla

11.8 **Rekommendation B10,**

Behov av revision, /alla
Termoelement i domar, behov undersöks.

11.9 **Avsäkring gasolledning för tändgas**

Kommunikation med Kappa pågår /CJ

11.10 **SO2 bildning**

Kompletterande utredning pågår /FB

11.11 **Förslag till nya rapporter, rekommendationer**

Fredrik föreslår ny rekommendation ang. matarvatten, matarvattentankar, avgasning.
Avvaktar om det blir rapport eller,

11.12 Okylda löprännor

Tveksamhet hos bruken har konstaterats.

/Urban

11.13 SIL-nivåbestämning

Överläggning med KIWA pågår betr., B1 och B 18

12 Planerade arbeten

12.1 Rekommendation B 17

Revidering ej påbörjad av Håkan Mattsson. Rågan väcks på nästa skadegruppsmöte. /CJ

13 Nästa möte

Nästa möte i rekommendationsgruppen 2021-03-02, kl 10.00

14 Övrigt

Inga övriga frågor.

15 Mötet avslutas

Rekommendationsgruppens möte avslutades.

16 Ansvarsfriskrivning

Detta dokument utgör ett dokument över vad som förekommit vid möte i Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp. Informationen i detta dokument är enbart avsedd för Sodahuskommitténs medlemmar. Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar följa de rekommendationer och riktlinjer som i förekommande fall kan anses följa av dokumentets innehåll.

Sodahuskommittén frånskriver sig allt ansvar för fel och skada oavsett orsak som kan följa av att rekommendationer eller riktlinjer följs. Det är upp till varje medlem eller annan part att själva, i sin riskbedömning, avgöra om man vill följa Sodahuskommitténs rekommendationer och riktlinjer. Det åligger varje medlem eller annan part att, vid tillämpningen av rekommendationer och riktlinjer, stämma av med tillämpliga myndigheter att rekommendationerna och riktlinjerna är i överensstämmelse med gällande rätt och andra föreskrifter.